

Service supplémentaire pour drones DJI

À l'achat de la DJI Care Refresh Card Lito X1 (2 ans), vous bénéficierez de 2 ans de service supplémentaire en cas de panne de votre drone Lito X1. La Care Refresh Card et le drone doivent avoir été achetés dans le même pays ou la même région. Vous trouverez les étapes à suivre ci-dessous.

Service :

La DJI Care Refresh Card Lito X1 (2 ans) vous donne droit à 4 réparations ou remplacements de votre drone sur une période de 2 ans. La carte couvre divers accidents et pannes. Si vous perdez votre drone Lito X1 pendant un vol, vous pouvez le faire remplacer 2 fois dans le cadre de la couverture Flyaway.

Activation :

Vous pouvez associer la Care Refresh Card à votre drone Lito X1 dans les cas suivants :

- Si vous possédez un drone Lito X1 tout neuf qui n'a pas encore été activé.
- Si votre drone Lito X1 a été activé au cours des 48 dernières heures.
- Si votre drone Lito X1 a été réparé dans un centre de service DJI officiel (dans les 72 heures suivant la réception d'un mail de DJI vous invitant à activer Care Refresh).

Associez la Care Refresh Card à votre drone via [ce lien](#).

Attention : vous voulez acheter une Care Refresh Card alors que votre drone est activé depuis plus de 48 heures ? Découvrez [ici](#) comment faire.

Couts :

- Vous achetez une DJI Care Refresh Card Lito X1.
- Si votre drone est endommagé, vous payez 36 € de frais de remplacement à chaque fois.

Couverture flyaway :

Il peut également arriver que vous perdiez votre drone pendant un vol. Dans ce cas, vous pouvez demander 2 fois un nouveau drone. Cette situation est couverte par la couverture Flyaway. Le prix d'un drone de remplacement s'élève à 146 €.